

2024

BHEEMNELSON S.L.

NIF: B55614994

Balvinderjit Singh Kumari Ram

Ingeniero técnico Industrial

C/Morell,18. Bajos-1

43203-Reus Tarragona

jakhu@cetit.org

www.bheemnelson.com



ANEXO

TITULAR: ABDELLAH EL KHALFAOUY ISLI CON DNI 43322217S

ACTIVIDAD: TALLER DE PINTURA Y CHAPA DE COCHES

EMPLAZAMIENTO: C/ COMANDANTE SUGRANYES, 24.43204-REUS

Ayuntamiento de Reus *número de exp. ACT 2044/2023 nmi*

Asunte: documentación requerida expediente ACT 2044/2023 nmi.

Balvinderjit Singh Kumari Ram, ingeniero técnico industrial y con número de colegiado 20903-T, como autor de proyecto de actividad con número de visado LE058752 fecha 18/07/2023 expediente arriba referido y en requerimiento por parte de este Excmo. Ayuntamiento de Reus en referencia a permiso de actividad. El local está situado en

C/ Comandante Sugranyes, 24.43204-Reus. Estado como técnico de establecimiento asimilado se presenta un anexo técnico.

Residuos: 1. Qué cantidad estimada que se genera de cada residuo.

Respuesta:

N.º	descripción	ler	Cantidad anual	HP	TTO INTER	TTO FINAL	PERIODICIDAD
1	MESCLA DE DISOLVENTS	140603	400KG	HP3	R1302	R0201	ANUAL
2	ENVASOS METÀL·LICS CONTAMINATS	150110	200KG	HP4,HP14	R1302	R0307	ANUAL
3	ENVASOS PLÀSTICS CONTAMINATS	150110	200KG	HP4,HP14	R1302	R0307	ANUAL
4	RESIDUS DE PINTURES I VERNISSOS	080111	200KG	HP14,HP3	R1302	R0309	ANUAL
5	PLÀSTICS DE COTXE BARREJATS	160119	500KG		R1302	R1201	ANUAL
6	ABSORBENTS-DRAPS-PAPERS	150202	400KG	HP3,HP6	D1502	D1001	ANUAL
7	POLS DE LLIMAT - PINTURA	080112	500KG		R1302	R1203	ANUAL
8	AEROSOLS-ESPRAIS	160504	200KG	HP3	R1302	R1203	ANUAL
9	FILTRES DE CABINA	150202	400KG	HP3,HP6	D1502	D1001	ANUAL
10	MESCLA DE DISSOLVENTS	140603	400KG	HP3	R1302	R0201	SEMESTRAL
11	RESIDUOS LIQUIDS QYUOSOS AMB SUBS	161001	500KG	HP6	D1502	D0905	SEMESTRAL

Y envió contrato con gestor autorizado que lleva residuos

2. ¿Cuáles son los focos emisores y qué clasificación CAPCA tienen (quemador, en caso de que haya, y el de la cabina de pintura)?3? Indicar la cantidad de disolvente anual que se utiliza.

Respuesta: presento manual.

Respuesta: 400kg

4. Que el foco emisor de la cabina de pintura dispone de filtros y de qué mecanismo dispone para detener en funcionamiento en caso de que no se hayan instalado los filtros. En el control inicial deberá verificarse que se dispone del libro de control y registro del cambio de filtros

Respuesta. Presento manual y oferta de EAC para hacer control inicial

5. Los focos emisores deben disponer del correspondiente Libro de registro electrónico de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Respuesta: ya pedido libro de mantenimiento

En Reus

Dic. 2024

El Técnico

Balvinderjit Singh Kumari Ram

N.º De Colegiado 20903-T